

AKT

с-ще Керон
(місце складання)

с.уе. Ропан, Крст. Церквѣ въскр. 13

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 15.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) _____

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири. № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

с-ще-Дароп-Буд. Черкашівська 15, (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Космеєв С. І. 13.08.2015 Космеєв С. І. 13.08.2015

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Ковса І.В. Ковса
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)