

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Севастополь № 417 від «5» 08 20__ р.
(місце складання)

Відповідно до договору від «__» __ 20__ року № __, працівником(ам)
виконавця робіт майстер Макаревич АА
слюсар Кузьменко С.М., слюсар Черненко ОВ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по бать
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожит)
№ м. Севастополь вул. Колчаківська, 3

- За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
 За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
- 1) Виявлено 1 вентиль на вхідному
 - 2) шланговий
 - 3) Виявлено 1 вентиль на газифікації
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміще
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Виявлено вентиль на газифікації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільн
підключення газового обладнання.

Працівник, З актом ознайомлений:
який виконав обстеження
М.М. Макаревич АА
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис) 5.08.2017 (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу нада

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)