

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Сєвєродонецьк
(місце складання)

№ 551

від «15» 09 2021

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(а)
виконавця робіт майстер Макаревич АА
слюсар Кузьменко С.М. слюсар Грешко І
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по ба
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожи
№ м. Сєвєродонецьк. вул. Коммунальное

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено 2 витоки на ввідувальній
- 2) газопроводі
- 3) Відсутність акту ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового примі
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено 2 витоки на ввідувальній

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільн
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

М.М. Макаревич АА
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 15.09.2021 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу над

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)