

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ТА ПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУм. Житомир
(місце складання)

№

381

від 20.04.2026 року

Відповідно до договору від «...» ... 20... року, укладеного між виконавця робіт Зривівець груп. ТОВ "Енергобудсервіс" Фіз. майстер Зина Т.О. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, зокрема посади, прізвище, ім'я та по батьку (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБС багатоквартирного будинку (гуртожитку):

роботи виконані

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліків (потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витоки газу на вхідному 1-го (2-го)
- 2) Непридатно до фідера 1-го
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення (багатоквартирного будинку))

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБС даного будинку пройшла випробування на щільність та герметичність до подальшої експлуатації.

Виявлено витоки газу на вхідному 1-го
Непридатно до фідера 1-го

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби).

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживач, яким припинено газопостачання, попереджений про заборону самостійного підключення газового обладнання.

Працівник,

Заступник керівника

який виконав обстеження

Зина Т.О. 20.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(за наявності, підпис)

(за наявності, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем не здійснювався.